

BARCELONA: Via Laietana 57, 4t 3a 08003. Tel 93 317 31 51 e-mail [sindicat@catac.cat](mailto:sindicat@catac.cat)  
GIRONA: Joan Maragall, 35, 5è. 17002. Tn. 972 22 15 88 e-mail [girona@catac.cat](mailto:girona@catac.cat)  
LLEIDA: Av. Catalunya, 2 25002. Tn. 973 26 79 83 e-mail [lleida@catac.cat](mailto:lleida@catac.cat)  
TARRAGONA: Av. Ramon i Cajal, 52, 1r 43005 Tn. 977 226511 e-mail [tarragona@catac.cat](mailto:tarragona@catac.cat)

gener 2009  
[www.catac.cat](http://www.catac.cat)

## SEGURETAT I SALUT EN EL CONSORCI D'EDUCACIÓ DE BARCELONA

Els delegats i delegades de prevenció de CATAC-IAC vam visitar la seu del consorci el dia de la seva inauguració: aquest és un extracte, més breu que l'original, de les irregularitats detectades que ja han estat comunicades formalment als responsables d'aquest organisme. Algunes irregularitats possiblement siguin esmenades en els propers dies. Sobre les altres, però, les més greus... haurem de seguir treballant.

Prèviament a la inauguració, havíem demanat reiteradament informació sobre l'acompliment de la normativa de la nova seu, la qual mai ens va estar facilitada. Per això, hem presentat denúncia a la Inspecció de Treball: els treballadors i treballadores tenim dret a ser

informatos i escoltats... Ara, com veureu a l'extracte de l'informe, es demostra que tots i totes plegades ho hauríem fet molt millor.

Això és el primer que els hem recordat:

- **Incompliment de l'obligació d'informació, consulta i participació dels delegats i delegades de prevenció.** Article 12, del Reial Decret 486/97. Consulta y participación de los trabajadores. *"La consulta y participación de los trabajadores o sus representantes sobre las cuestiones a las que se refiere este Real Decreto se realizarán de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 18 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales"*. L'article 18 en el seu apartat 2 s'estableix que l'empresari haurà de consultar als treballadors, o si existeixen, als seus representants i permetrà la seva participació en el marc de totes les qüestions que afecten a la seguretat i a la salut en el treball. Així mateix els treballadors i els seus òrgans de representació tenen dret a formular propostes a l'empresari, dirigides a la millora dels nivells de protecció de la seguretat i salut a la empresa. **En aquest sentit hem manifestat a la inspecció de treball la impossibilitat de formular cap proposta de millora ja que el departament no ens ha lliurat cap documentació ni ens ha facilitat visita a les seves instal·lacions que no sigui l'esmentada, quatre dies abans de la posta en marxa del centre de treball.**
- **L'alçada dels sostres és de 2'35 m.**



- Reial decret 486/1997, de 14 d'abril, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball (BOE núm. 97, de 23 d'abril de 1997) Modificat pel Reial decret 2177/2004

## ANNEX I


### Condicions generals de seguretat als llocs de treball

#### 2. Espais de treball i zones perilloses.

1r. Les dimensions dels locals han de permetre que els treballadors facin la seva feina sense riscos per a la seva seguretat i salut i en condicions ergonòmiques acceptables. Les seves dimensions mínimes han de ser les següents:

- a) 3 metres d'altura des del pis fins al sostre. **No obstant això, en locals comercials, de serveis, oficines i despatxos, l'altura es pot reduir a 2,5 metres;**

- **L'espai disponible en alguns llocs de treball és insuficient o genera itineraris difícils per accedir-ne i sortir. L'espai proper és d'ús comú o zona estreta de pas.**



Hem sol·licitat que es faci la corresponent avaluació de riscos en matèria d'ergonomia i que, si s'escau, es redistribueixi l'espai disponible, tenint en compte les plantes encara no ocupades.

En les zones estretes de pas, cal protegir les cantonades de les lloses que hi ha al peu de les finestres, així com, en general, les cantonades punxegudes de les taules de treball.

Observem l'existència d'arxivadors no homologats, sense dispositius antivolcatge o ancoratges a la paret, amb risc de tombar-se quan s'obren completament els calaixos superiors. Recomanem l'adquisició de material adequat.

#### **b) 2 metres quadrats de superfície lliure per treballador;...**

c) 10 metres cúbics, no ocupats, per treballador.

2n. La separació entre els elements materials que hi hagi en el lloc de treball ha de ser suficient perquè els treballadors puguin fer la seva tasca en condicions de seguretat, salut i benestar. Quan, per raons inherents al lloc de treball, l'espai lliure disponible no permeti que el treballador tingui la llibertat de moviment necessària per dur a terme la seva activitat, ha de disposar de prou espai addicional en les proximitats del lloc de treball.

- **No hi ha senyalització d'emergència ni de cap tipus dins les dependències administratives.**

- *Disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball, segons el Reial decret 485/1997, de 14 d'abril. (BOE núm. 97, de 23 d'abril de 1997).*

Artículo 3. Obligación general del empresario: Siempre que resulte necesario teniendo en cuenta los criterios del artículo siguiente, el empresario deberá adoptar las medidas precisas para que **en los lugares de trabajo exista una señalización de seguridad y salud** que cumpla lo establecido en los Anexos I a VII del presente Real Decreto.


- *REAL DECRETO 2177/1996, de 4 de Octubre de 1996, por el que se aprueba la Norma Básica de Edificación "NBE-CPI/96". BOE núm. 261 de octubre de 1996.*

- **El cablejat dels ordinadors penja fins el terra i per sota de les taules, tot i que aquestes disposen de canalitzacions per encabir-lo. Risc elèctric i de caiguda al mateix nivell.**



Observem que les taules tenen canalitzacions previstes per encabir el cablejat. Cal fer-les servir. Entenem que es un tema que es podria resoldre de seguida.

- **Les habitacions de quadres elèctrics situats a cada planta, estan tancats amb portes d'un material inadequat i no protegit contra incendis.**



- *Reial decret 486/1997, de 14 d'abril, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball (BOE núm. 97, de 23 d'abril de 1997) Modificat pel Reial decret 2177/2004.*

## ANNEX I

### Condicions generals de seguretat als llocs de treball

#### 12. Instal·lació elèctrica.

1r. La instal·lació elèctrica dels llocs de treball s'ha d'ajustar al que es disposa en la seva normativa específica.

En tot cas, i deixant de banda les disposicions específiques de la normativa esmentada que hi són d'aplicació\*, aquesta instal·lació ha de satisfer les condicions que s'indiquen en els punts següents d'aquest apartat:

2n. **La instal·lació elèctrica no ha de comportar riscos d'incendi o explosió. Els treballadors han d'estar degudament protegits contra els riscos d'accident causats per contactes directes o indirectes.**

## ▪ Les finestres no tenen protecció contra la llum solar.

- Real Decreto 488/1997 de 14 de abril – PVD

### Anexo 2

c) Reflejos y deslumbramientos.

Los puestos de trabajo deberán instalarse de tal forma que las fuentes de luz, tales como ventanas y otras aberturas, los tabiques transparentes o translúcidos y los equipos o tabiques de color claro no provoquen deslumbramiento directo ni produzcan reflejos molestos en la pantalla.

Las ventanas deberán ir equipadas con un dispositivo de cobertura adecuado y regulable para atenuar la luz del día que ilumine el puesto de trabajo.

Recomanem que de manera diligent es faci la correcció adequada, tal com estava prevista, segons manifestacions dels responsables del projecte (instal·lació de cortines/persianes a les finestres).

Cal fer les corresponents medicions sobre il·luminació, humitat i soroll i realitzar les avaluacions de riscos preceptives, que no han estat realitzades. Detectem la possibilitat que en algunes unitats, per exemple a l'àrea de gestió de personal de la 4a. planta, el soroll ambient generi disconfort entre els treballadors i treballadores.

## SERVEIS HIGIÈNICS I LOCALS DE DESCANS

Desconeixem els equipaments que pot haver-hi a les plantes que encara no estan ocupades i no disposem dels projectes tècnics. En tot cas recordem:

- **l'obligació d'habilitar vestuaris, si hi ha personal que necessita roba específica de treball** (per ex. personal subaltern amb uniforme),
- la necessària **dotació de perxes o armaris** per tal que el personal dipositi les seves pertinences i
- l'existència d'una dependència on sigui possible que les **treballadores embarassades** descansin momentàniament en una correcta posició segons la normativa.

D'altra banda,

- Recomanem, tenint en compte, no només els treballadors i treballadores del Consorci, sinó les ciutadanes que ens visitin en període d'al·letament (bàsicament personal docent que ve a resoldre els seus permisos i consultes), la conveniència de tenir prevista la utilització d'una dependència adequada per alimentar els infants.

- **No ens consta l'existència de farmacioles. Comprovem l'existència d'una sala d'atenció mèdica adscrita al Servei de Prevenció del Consorci que no aplega les condicions que recull la normativa per a la seva utilització com a local de primers auxilis: no disposa d'un punt d'aigua corrent i no és prou assequible, en cas de necessitat, pels serveis sanitaris externs.**

- *Reial decret 486/1997, de 14 d'abril, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball (BOE núm. 97, de 23 d'abril de 1997) Modificat pel Reial decret 2177/2004.*

### Material i locals de primers auxilis

A) Disposicions aplicables als llocs de treball utilitzats per primera vegada a partir de la data d'entrada en vigor d'aquest reial decret i a les modificacions, ampliacions o transformacions dels llocs de treball ja utilitzats abans de la data esmentada que es facin posteriorment.

1. Els llocs de treball han de disposar de material per a primers auxilis en cas d'accident, que ha ser adequat, pel que fa a la seva quantitat i les seves característiques, al nombre de treballadors, als riscos a què estiguin exposats i a les facilitats d'accés al centre d'assistència mèdica més proper. El material de primers auxilis ha d'adaptar-se a les atribucions professionals del personal habilitat per a la seva prestació.

2. La situació o distribució del material en el lloc de treball, i les facilitats per accedir-hi i per, si escau, desplaçar-lo al lloc de l'accident, han de garantir que la prestació dels primers auxilis es pugui dur a terme amb la rapidesa que requereixi el tipus de mal previsible.

3. Sense perjudici del que es disposa als apartats anteriors, qualsevol lloc de treball ha de disposar, com a mínim, d'una farmaciola portàtil que contingui desinfectants i antisèptics autoritzats, gases estèrils, cotó hidròfil, benes, esparadraps, apòsits adhesius, tisores, pinces i guants d'un sol ús.

4. El material de primers auxilis s'ha de revisar periòdicament i s'ha d'anar reposant tan aviat com caduqui o sigui utilitzat.

5. Los lugares de trabajo de más de 50 trabajadoras deberán disponer de un local destinado a los primeros auxilios y otras posibles atenciones sanitarias. Tambien deberán disponer del mismo los lugares de trabajo de más de 25 trabajadoras para los que así lo determine la autoridad laboral, teniendo en cuenta la peligrosidad de la actividad desarrollada y las posibles dificultades de acceso al centro de asistencia médica más próximo.

6. Los locales de primeros auxilios dispondrán, como mínimo, de un botiquín, una camilla y una fuente de agua potable. Estarán próximos a los puestos de trabajo y serán de fácil acceso para las camillas.

7. El material y locales de primeros auxilios deberán estar claramente señalizados.

### CONDICIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN ELS EDIFICIS, NBE/CPI/96:


Com a espai annex de protecció pels treballadors i treballadores del Consorci, amb independència que aquest no sigui l'únic usuari de l'edifici, l'escala d'emergència interior ha d'oferir les suficients garanties de seguretat.

- **L'escala d'emergència interior presenta greus deficiències, que encara ho són més si tenim en compte que, en la visita es va comprovar que eren, a més, d'utilització freqüentíssima i assídua del personal del Consorci i del públic usuari dels serveis, tant per accedir a les oficines com per a connectar les plantes entre si.**

**Entre les deficiències observades, hi ha:**

- ✓ **Manca de senyalització del recorregut d'avaquació.**
- ✓ **Manca d'indicació dels accessos a l'exterior que provoca confusió respecte l'itinerari correcte.**
- ✓ **Existència d'una porta de vidre i fusta incorrecta dins el recorregut.**
- ✓ **Il·luminació insuficient.**
- ✓ **Corrents d'aire sobtades**

- ✓ Existència d'elements elèctrics sense protecció.
- ✓ Extintors no senyalitzats ni col.locats en el lloc adient.
- ✓ Armaris de quadres elèctrics oberts, sense protecció, i amb portes inadequades.
- ✓ BIE'S no conformes a l'actual normativa.



- La porta de la sortida d'emergència a l'escala especialment protegida de la planta 4t. (escala exterior) presentava dificultat per a ser oberta (deformat del marc).
- En la visita efectuada el dia 14 se'ns informa que no s'ha realitzat cap avaluació de seguretat ni d'incendis, ni estan dissenyats els recorreguts d'avaquació ni, en el moment de la visita, estava encara senyalitzades les dependències.

**Ja ho veieu, tenim molta feina a fer!!**

**Us demanem que comuniquem als nostre delegat les incidències que detecteu.**